

FLASH INFO SÉCURITÉ

BIEN STOCKER POUR TRAVAILLER DANS DE MEILLEURES CONDITIONS.

Le stockage des palettes ou des tourets sur des palettiers contribue à l'optimisation de l'espace dans les locaux, mais nécessite de prendre des précautions particulières.



Quels sont les risques ?

Les risques majeurs sont les chutes des charges stockées et la détérioration des installations.




Quelques règles essentielles pour vous en prémunir :

- 1 Toujours porter ses EPI.
- 2 Avoir les formations nécessaires.
- 3 Vérifier la charge admissible affichée sur l'installation et la stabilité des produits stockés sur des palettes en hauteur.
- 4 Filmer ou attacher les charges instables.

5 Utiliser des palettes et des équipements de manutention adaptés et en bon état.

6 Vérifier les dispositifs de retenue (panneaux grillagés, filet..)

7 Veiller à ce que les échelles en bordure d'allées soient de hauteur suffisante pour retenir les charges stockées.



8 Éviter les collisions (charriots/palettier ou charge/palettier).

9 Vérifier régulièrement l'état des échelles (verticales) ou des lisses (horizontales) ainsi que de leurs systèmes de verrouillage (clavettes).

10 Signaler toute dégradation des fixations des équipements au sol.

Une échelle déformée n'a plus la même capacité à tenir une charge !

Attention

Le dimensionnement des équipements doit être basé sur la compétence des constructeurs pour garantir la sécurité des personnes dès la conception de l'installation.

Les mezzanines doivent être équipées d'une barrière écluse pour garantir la sécurité lors de la montée de la charge, et d'un garde-corps périphériques avec lisses et plinthes.

L'éclairage doit être adapté dans les zones de manutention.

Retrouver sur **Sonefil** .
le « **tableau d'inspection périodique de sécurité** ».
Les visites périodiques sont **OBLIGATOIRES**.