

FLASH INFO SÉCURITÉ


Machines à câbles : prudence !

Le traitement du câble et l'utilisation des racks à tourets et des machines à câbles présentent un risque particulier inhérent aux risques sur machines tournantes et masses circulaires en mouvement. Il nécessite donc des précautions préalables :

- L'accès à la zone de traitement du câble doit être limité aux personnes habilitées ;
- Le chargement sur le rack à tourets et la conduite de la machine à dérouler le câble doivent être réalisés par des personnes formées et habilitées ;




- Lors de l'utilisation de la machine à dérouler le câble, aucune autre personnes ne doit être présente dans la zone et le conducteur de la machine doit être équipé des EPI : lunettes, chaussures et gants de sécurité ;
- Le conducteur de la machine doit se tenir sur le coté et les deux mains doivent rester aux commandes du chariot de trancanage. Les vêtements amples sont proscrits.



- Le chargement des tourets sur le rack à tourets doit se faire hors de la présence d'autres personnes dans la zone, avec des moyens de chargement adaptés et dans un sens compatible avec un déroulage en sécurité.

Le câble doit passer derrière les rouleaux de renvoi et le sens de déroulement doit se faire vers l'intérieur du rack.

Avant chargement sur le rack, le touret doit être inspecter afin de veiller à ne pas utiliser les tourets avec des tiges filetées en saillie des flasques.



Pour de plus amples information
voir les fiches de consignes sécurité machines à câbles
via **Sonefil**.